


**Zdjęcia uszkodzeń pojazdu marki STAR 742
o numerze bocznym 2135**



korozja oraz ubytki powłoki lakierniczej
oblachowania przedniej maskownicy




korozja oraz ubytki powłoki lakierniczej
oblachowania przedniego prawego naroża kabiny
kierowcy



korozja i ubytki powłoki lakierniczej stopnia
wejścia do kabiny kierowcy z prawej strony



silnie skorodowane nadkole z prawej strony kabiny
kierowcy



ogniska korozji oblachowania tylnej ściany kabiny
kierowcy



skorodowane oblachowanie lewego przedniego
naroża kabiny



ogniska korozji obłachowania pod szybą czołową z lewej strony



skorodowany stopień wejścia z lewej strony kabiny kierowcy



silnie skorodowane nadkole – I oś lewa strona



korozja i ubytki powłoki lakierniczej podszybia skrzyni ładunkowej



przytarte obłachowanie skrzyni ładunkowej



korozja w okolicach mocowania zawiasu tylnych drzwi skrzyni ładunkowej



ubytki powłoki lakierniczej oblachowania skrzyni ładunkowej



skorodowane podszycie skrzyni ładunkowej z prawej strony



skorodowana płyta podłogowa skrzyni ładunkowej



zdeformowane płyta sufitowa wnętrza skrzyni ładunkowej



silnie skorodowany zbiornik paliwa



skorodowane elementy mocowania resora do ramy